

RADONANALYS - GJAB



Ackred. nr. 1989
Provning
ISO/IEC 17025

Sidan 1/2

Rapport nr: 20240735

Datum: 2024-12-16

Till

Önneköps bostads AB

Att.: Bengt Åvik

Nunnäs 4110

242 94 Hörby

Resultatrapport Radonmätning med spårfilm inomhus.

Adress för mätplats Fastighetsbeteckning	Detektor- nummer	Mättid	Rum	Radongashalt Bq/m ³
Gårdstånga 3 Adress: Vallgatan 7, Hörby	82257	10/10-24	Våning 1	< 30
	82252	t.o.m.	Våning 2	< 30
	82258	11/12-24	Våning 1	< 30
	82255		Våning 1	< 30
	82251		Våning 2	< 30
	82254		Våning 2	45 ± 7
	82253		Våning 2	< 30
	82259		Bottenplan/källare	56 ± 8
	82260		-"-	81 ± 11

Byggnadstyp: Lägenhet i flerplanshus

Ventilationssystem: Mekanisk ventilation

Ankomst: 12/12-24

Analys: 13/12-24

Mätansvarig: Bengt Åvik

Årsmedelvärde:

Radonanalys GJAB har utfört analysen
baserat på uppgifter från mätansvarig.

Detta protokoll tillhör uppdragsgivaren.

Anmärkning: Oklar lägenhetsidentifiering.

Då årsmedelvärde utfärdats kan följande bedömning i förhållande till referensvärdet enligt
metodbeskrivningen göras:

- _____ Radongashalten understiger referensvärdet 200 Bq/m³
_____ Radongashalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m³

RADONANALYS - GJAB

Ideon Science Park, Beta 5

223 70 LUND

Leveransadress:

Scheelevägen 17, LUND

Telefon: 046-286 28 80

Fax: 046-286 28 81

www.radonanalys.se

E-post: radonanalys@telia.com

Plusgiro:

103 25 61-1

Bankgiro:

5204-7297



RADONANALYS - GJAB



Ackred. nr. 1989
Provning
ISO/IEC 17025

Sid 2/2

Radongashalten inomhus varierar från dygn till dygn beroende på bl a årstid, boendevanor och radonkälla. Om årsmedelvärde angetts kan det sanna årsmedelvärde avvika från det beräknade med upp till 40%, men det angivna årsmedelvärde är det mest sannolika. Gällande referensvärde för radonhalten i bostäder är 200 Bq/m³. Motsvarande gränsvärde för arbetsplatser är 200 Bq/m³. Mätosäkerheten i det enskilda mätvärdet är angiven efter respektive mätvärde. Den angivna utvidgade mätosäkerheten är produkten av standardmätosäkerheten och täckningsfaktorn, vilket för en normalfördelning svarar mot ca 95 %.

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärde förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt "Mätning av radon i bostäder"-metodbeskrivning SSM 2013, metod nr 1 och "Mätning av radon på arbetsplatser"-metodbeskrivning SSM 2021, metod nr 1 och ISO 11665-4:2021.

Rapporten har utfärdats av:



Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB

Ideon Science Park, Beta 5

223 70 LUND

Leveransadress:

Scheelevägen 17, LUND

Telefon: 046-286 28 80

Fax: 046-286 28 81

www.radonanalys.se

E-post: radonanalys@telia.com

Plusgiro:

103 25 61-1

Bankgiro:

5204-7297