


16-106

Jonas Mårtensson
Vallgatan 25
242 31 HÖRBY



PM över utförd markradonmätning å Ludvigsborg 1:35 och Röinge 2:1 i Ludvigsborg, Hörby kommun.

I samband med vår geotekniska undersökning, vårt litt 16-106, installerades långtidsregistrerande markradonmätare i bp 1 och 9.

Mätperioden har varit den 31/3 t.o.m. den 11/4 2016, dvs exponeringstiden är 11 dygn.

Utvärdering på laboratorium har givit markradonvärdena 17 respektive 9 kBq/m³.

De erhållna markradonvärdena ligger inom normalradonintervallet respektive lågradonintervallet. Mätresultatet föranleder radonskyddat byggande.

Blentarp 2016-04-27
GEOSYD AB



Torsten Brodin